


Territoire d'Erdre & Gesvres



Secteur du Bourg de LES TOUCHES

Cartes de Travail Mise à jour du PAVE






Parkings

-  informations incomplètes / En cours de réaménagement

Traversée

-  informations incomplètes / En cours de réaménagement
-  Non conforme

Cheminements

-  Informations incomplètes / En cours de réaménagement
-  1 - Tous les critères sont conformes
-  2 - Tous les critères (sauf la pente) sont conformes
-  3 - Au moins un des critères est non conforme et la pente est conforme
-  4 - Au moins un des critères est non conforme et la pente est non conforme

